

Straße / Grünanlage :		Pechauer Friedhof				
Baum - nummer:	Baumart:	Baum- höhe ca. in m	Kronen - durchm. ca. in m	Stamm -umfang in cm	Notwendige Maßnahme:	Beschreibung des Fällgrundes
F 223, F 229, F230, F237	4 Birken (Betula pendula) Alter: ca.50 bis 60 Jahre	15 bis 18	10	120 bis 190	Fällung	Standsicherheit nicht mehr gegeben, absterbende Bäume nach Trockenjahren und Pilzbefall in der Krone, sowie Rissbildung am Stamm mit Höhlungen,

Fotodokumentation



GA - Nr.	
F/13	

Maßnahme erledigt am: